

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG
Về việc xây dựng công trình trong phạm vi
hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ 24

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 8 năm 2026, tại thôn Hóc Kè, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Ba Động

Ông:Nguyễn Xuân Viễn..... Chức vụ:Phó Chủ tịch.....

Ông: Chức vụ:

2. Đại diện Công an xã Ba Động

Ông:Phạm Văn Đức..... Chức vụ:Phó Trưởng Công an.....

3. Đại diện Phòng Kinh tế xã Ba Động

Ông: (bà) Đinh Thị Lệ Hằng..... Chức vụ:Trưởng phòng.....

Ông:Phạm Ngọc Vũ..... Chức vụ:Nhân viên.....

4. Đại diện thôn Hóc Kè

Ông:Trình Quang Đạt..... Chức vụ:Trưởng thôn.....

Ông: Chức vụ:

5. Đại diện đơn vị quản lý, bảo trì tuyến Quốc lộ 24: Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi

Ông:Trần Đại Việt..... Chức vụ:Cấp bộ kỹ thuật.....

6. Người sử dụng đất/chủ công trình:

Ông: Nguyễn Ngọc Đây.

Địa chỉ: Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bên tham gia tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình tại vị trí:

Lý trình: Km17+930; bên trái tuyến, đường: Quốc lộ 24 thuộc thôn Hóc Kè, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi.

I. HIỆN TRẠNG

Qua kiểm tra thực tế ghi nhận:

1. Phạm vi đất đường bộ/hành lang an toàn đường bộ tại vị trí kiểm tra:

.....Chiều rộng hành lang an toàn đường bộ từ mép ngoài dải phân cách đất) trở ra mỗi bên 13m.....

2. Công trình, vật kiến trúc, vật cản hiện có:

San lấp mặt bằng các chân trụ 1.5m

3. Kích thước công trình/vật cản:

Chiều dài:30..... m;

Chiều rộng:9..... m;

Diện tích:270..... m²;

Khoảng cách từ công trình đến ~~mép ngoài rãnh dọc~~ ^{chân trụ} ~~kén~~:1.5m..... m.

4. Hiện trạng sử dụng:

5. Mốc lộ giới/mốc hành lang an toàn đường bộ:

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến vị trí kiểm tra:

Công văn số 5930/SXD - ~~ĐAT~~ ngày 03/8/2026 của Sở Xây dựng trả
về việc phổ hợp kiến tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành
lang an toàn đường bộ

II. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT/CHỦ CÔNG TRÌNH

III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN KIỂM TRA

Qua kiểm tra (lần 2) trường hợp vi phạm tại vị trí Km 17 + 930 bãi tuyến QL24 (hệ ống Nguyễn Ngọc Đầy) tại thôn Hóc Kè, xã Ba Động, UBND xã Ba Động yêu cầu hộ dân sử dụng đất thực hiện hoàn trả vạt thoát nước, khôi phục nguyên trạng, đảm bảo không xảy ra sụt lún đất xuống vạt thoát nước dọc sau khi đã xử lý khắc phục.

Thời gian hoàn thành việc khôi phục trước ngày 21/8/2021.



Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, đã thông qua cho các bên tham gia cùng nghe, thống nhất nội dung và ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA


UBND XÃ BA ĐỘNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Viên

PHÒNG KINH TẾ XÃ BA ĐỘNG


Phạm Ngọc Vỹ

Lê Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
GIAO THÔNG QUẢNG NGÃI


Trần Đại Lư


CÔNG AN XÃ BA ĐỘNG


Phạm Văn Đèo

THÔN HÓC KÈ


Trịnh Quang Đạt

HỘ DÂN


Nguyễn Ngọc Đầy

