

Số: /BC-UBND

Ba Động, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến QL24 đoạn qua địa bàn xã Ba Động

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5908/SXD-KCHT ngày 31/7/2026 và Công văn số 5930/SXD-KCHT ngày 03/8/2026 về việc phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

UBND xã Ba Động báo cáo kết quả kiểm tra các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến QL24 đoạn qua địa bàn xã với các nội dung như sau:

I. Kết quả kiểm tra hiện trạng

1. Vị trí vi phạm của Ông Nguyễn Ngọc Đây thôn Hóc Kè, xã Ba Động (lý trình Km17+930 bên trái tuyến QL24)

Việc san lấp mặt bằng của hộ dân làm đất đá tràn xuống rãnh thoát nước dọc (rãnh đất), chiều dài rãnh bị lấp khoảng 20m.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Đây thống nhất xử lý, hoàn trả rãnh thoát nước dọc (rãnh đất) như nguyên trạng và có điện thoại liên hệ máy đào để thực hiện.

2. Vị trí vi phạm của bà Bùi Thị Thanh Nhân, thôn Trường An, xã Ba Động (lý trình Km20+590 bên trái tuyến QL24)

Tại thời điểm kiểm tra, hộ dân đã đổ trụ bê tông cốt thép, xây một đoạn tường, vị trí gần nhất cách mép trong của rãnh dọc kín một đoạn là 2,1m.

Diện tích vi phạm hành lang an toàn đường bộ: $77m^2$ ($D \times R: 15,4m \times 5m$).

Tại buổi làm việc đại diện chính quyền xã, Công an xã, phòng Kinh tế xã đã giải thích tuyên truyền với hộ dân về việc thực hiện xây dựng đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông. Hộ dân đã biết phạm vi vi phạm khi xây dựng hàng quán, tuy nhiên không đồng ý tháo dỡ và không ký biên bản làm việc.

(Có các Biên bản và hình ảnh kiểm tra hiện trạng từng vị trí kèm theo)

II. Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm

UBND xã Ba Động phối hợp với Công an xã, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra các trường hợp vi phạm ngày 13/8/2026 và đề nghị 02 trường hợp vi phạm¹ khắc phục, tháo dỡ phạm vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ trước ngày 21/8/2026.

¹ (1) Bà Bùi Thị Thanh Nhân; (2) Ông Nguyễn Ngọc Đây.

Đến nay kết quả thực hiện của từng hộ dân vi phạm như sau:

- Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Đây vẫn chưa được triển khai thực hiện khắc phục.

- Trường hợp bà Bùi Thị Thanh Nhân không tiến hành tháo dỡ phạm vi vi phạm và vẫn tiếp tục xây dựng, hiện tại đã thi công gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép đổ bê tông dầm mái.

(Có hình ảnh kiểm tra việc thực hiện, khắc phục của từng vị trí kèm theo)

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Kính đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi việc khắc phục xử lý đối với trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Đây.

2. Kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm của bà Bùi Thị Thanh Nhân theo thẩm quyền.

UBND xã Ba Động kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- CT, PCT UBND xã;
- Công ty CPXDGT tỉnh;
- Công an xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Viễn